

4 PUNKTE DATEN CHECK

1.) 3D DOMING 4c Druck.


Wenn abfallend mit Überfüller 1mm (FOTODATEIEN „Möglich“)

2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln

3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln

4.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern

Ø 50mm



3D Doming
EMBLEM CUT

