

5 PUNTKE DATEN CHECK

ACHTEN SIE BEI SONDERFORMEN:

Formen dürfen nicht zu filigran sein. Das Holz sollte immer an jeder Stelle mind. 4mm dick sein, sonst ist die Bruchgefahr zu hoch.

Ecken dürfen nicht zu spitz nach innen laufen. Ein Radius von 2mm sollte gegeben sein.

Beachten Sie die Farbfläche. Elemente wie die Faust müssen freigestellt und reingezeichnet sein. Eine Weiße Farbfläche würde nicht erkannt werden.

Die Lochung für ein Band prüfen wir für Sie ob diese ausreichend ist.

1.) RGB Schwarz = Gravur (KEINE FOTODATEIEN möglich)

2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln

3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln

4.) Alle Flächen mit Pathfinder verbinden (reingezeichnet)

5.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern



CUT Beispiel

Gravur Beispiel

