

# STANDSKIZZE

---

## 4 PUNKTE DATEN CHECK

Beispiel mit 1mm Überfüller




1.) Wenn abfallend mit Überfüller 1mm

2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln

3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln


4.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern

Ø 25mm



3D Doming EMBLEM CUT für 50mm Medaillen  
Hochglanz Emblem CUT für 50mm Medaillen

Ø 50mm



3D Doming EMBLEM CUT für 70mm Medaillen  
Hochglanz Emblem CUT für 70mm Medaillen