


5 PUNKTE DATEN CHECK

- 1.) RGB Schwarz = Gravur (KEINE FOTODATEIEN möglich)
- 2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln
- 3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln
- 4.) Alle Flächen mit Pathfinder verbinden (reingezeichnet)
- 5.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern



CUT VORLAGE



Gravur Beispiel

